



Sommaire



Accessoires électriques

Châssis

Carrosserie


Carrosserie - vitrage

Intérieur - sellerie

CH39

1 ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

CH39



[Sommaire ↗](#)

[Références ↗](#)

[Tarifs ↗](#)

2 CHÂSSIS

CH39

Référence	Désignation
01 39 012	Structure assemblée coupé CH39
01 39 013	Patte gauche de fixation pare-soleil
01 39 014	Patte droite de fixation pare-soleil
02 39 005	Gouttière arrière coupé
02 39 016	Plancher AR coupé
02 39 018	Cache serrure coupé

[Sommaire ↗](#)


[Dessins ↗](#)

[Tarifs ↗](#)



2 CHÂSSIS

CH39



[Sommaire ↗](#)

[Références ↗](#)

[Tarifs ↗](#)

3 CARROSSERIE

CH39

Référence	Désignation
02 26 226	Médaille de porte droit gris acier
02 26 227	Médaille de porte gauche gris acier
02 26 228	Vide poche gauche gris acier
02 26 229	Vide poche droit gris acier
02 26 230	Médaille TdB gris acier
02 39 002	Aile arrière droite coupé gris acier
02 39 003	Aile arrière gauche coupé gris acier
02 39 008	Pare choc avant gris acier
02 39 009	Pare choc arrière gris acier
02 39 010	Capot gris acier
02 39 011	Panneau de porte gauche gris acier
02 39 012	Panneau de porte droit gris acier
02 39 013	Aile avant gauche gris acier
02 39 014	Aile avant droite gris acier
02 39 015	Bas de caisse gris acier
02 39 019	Aile arrière droite coupé ivoire
02 39 020	Aile arrière gauche coupé ivoire
02 39 024	Aile arrière droite rouge
02 39 025	Aile arrière gauche rouge

[Sommaire ↗](#)


[Dessins ↗](#)

[Tarifs ↗](#)




3 CARROSSERIE


CH39



Accessoires porte




D : 02.26.226
G : 02.26.227



G : 02.26.228
D : 02.26.229

Accessoires TdB



02.26.230

[Sommaire ↗](#)


[Références ↗](#)

[Tarifs ↗](#)

Référence	Désignation
00 39 004	Antenne modifiée Sporteevo
01 39 015	Charnière droite malle Sporteevo
01 39 016	Charnière gauche malle Sporteevo
02 39 001	Toit thermoformé CH26 coupé ABS
02 39 002	Aile arrière droite coupé gris acier
02 39 003	Aile arrière gauche coupé gris acier
02 39 004	Malle coupé gris acier
02 39 017	Ressort à gaz 200 N (vérin)
02 39 019	Aile arrière droite coupé ivoire
02 39 020	Aile arrière gauche coupé ivoire
02 39 021	Malle de coffre coupé ivoire
02 39 026	Malle de coffre coupé rouge
05 39 002	Lunette trempée cylindrique dégivrante
05 39 003	Custode cylindrique trempée droit gris
05 39 004	Custode cylindrique trempée gauche gris
05 39 005	Glace de porte gauche coupé teinté vert
05 39 006	Glace de porte droite coupé teinté vert

4 CARROSSERIE/VITRAGE

CH39



[Sommaire ↗](#)

[Références ↗](#)

[Tarifs ↗](#)



5 INTÉRIEUR SELLERIE

CH39

Référence	Désignation
03 26 077	Siège droite coupé
03 26 078	Siège gauche coupé
03 39 001	Habillage pavillon coupé
03 39 002	Habillage de coffre coupé Ar droit
03 39 003	Habillage de coffre coupé Ar gauche

[Sommaire ↗](#)


[Dessins ↗](#)

[Tarifs ↗](#)



5 INTÉRIEUR SELLERIE

CH39



[Sommaire ↗](#)

[Références ↗](#)

[Tarifs ↗](#)